

UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, justynaflorczak1982@gmail.com

PROTOKÓŁ

Z OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU NA CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

Data.: **26.04.2022 r**

Adres.: **ul. Brzeźna 13, 58-260 Bielawa**

Zarządca budynku : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa

Liczba lokali mieszkalnych/użytkowych: **4**

Liczba klatek schodowych: **1**

1. Liczba przyłączy do budynku : **1**

2. Miejsce lokalizacji kurków głównych i dostępność:

na zewnątrz budynku X, w piwnicy , na korytarzu

2.1. Uwagi do lokalizacji kurków głównych: **zlokalizowany prawidłowo**

3. Miejsce lokalizacji gazomierzy:

w pomieszczeniach , **na klatkach schodowych X**, na zewnątrz budynku

3.1. Uwagi do lokalizacji gazomierza: **lokalizacja prawidłowa.**

4. Ocena przewodów instalacji gazowych w piwnicach: **instalacja nie przechodzi przez piwnicę**

a) przewody instalacji gazowej*: pomalowane niepomalowane

: spawane skręcane

b) przejścia instalacji przez ściany stan: dobry zły



UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, justynaflorczak1982@gmail.com

5. Liczba pionów instalacji gazowej: **1**

5.1. Ocena pionów instalacji gazowej połączenia : **spawane X** **skręcane X**

a) kurki odcinające piony (typ): **brak**

6. Szczelność instalacji gazowej:

a) przewody w piwnicach*: szczelne nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach: **instalacja nie przechodzi przez piwnicę.**

b) piony instalacji gazowej*: **szczelne X** nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach: **bez uwag**

7. Ocena stanu technicznego gazomierza: **dobry X** zły

8. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem: **szczelne X** nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach:

Brak gazomierzy w lokalach: **13/4, 13/1, 13/3**

9. Oznaczenie przewodów instalacji gazowej:

instalacja w całości pomalowana na kolor żółty

instalacja częściowo pomalowana na kolor żółty


instalacja nie pomalowana na kolor żółty X

10. Uwagi i zalecenia pokontrolne

.....

.....

.....



UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, justynaflorczak1982@gmail.com

Użyty detektor: **LOK nr 4126/22**

* niepotrzebne skreślić

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu 26.04.2022

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI : KWIECIEŃ 2023 r

Protokół sporządził:

Justyna Florczak-Pawłowska
Upewnienia Budowlane
do kierowania robotami bez wyjątków
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr dypl. 318/POŚ/14

(podpis i pieczęć sporządzającego protokół)

Przeгляд wykonał:

Grzegorz Pawłowski
Świadectwo kwalifikacyjne
eksploatacja i dozór urządzeń
instalacji i sieci gazowych
Nr: 5-623/517/21
Nr: 03-632/517/21

(podpis i pieczęć wykonującego przeгляд)