



UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, justynaflorczak1982@gmail.com

PROTOKÓŁ

Z OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU NA CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

Data.: **18.09.2022r**

Adres.: **ul. Strażacka 4 A , 58-260 Bielawa**

Zarządca budynku : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa

Liczba lokali mieszkalnych/użytkowych: **4**

Liczba klatek schodowych:**1**

1. Liczba przyłączy do budynku :**1**

2. Miejsce lokalizacji kurków głównych i dostępność:

na zewnątrz budynku X

w piwnicy

w komórce

2.1.Uwagi do lokalizacji kurków głównych: **lokalizacja prawidłowa**

3. Miejsce lokalizacji gazomierzy:

w pomieszczeniach , **na klatkach schodowych X**, na zewnątrz budynku

3.1.Uwagi do lokalizacji gazomierza: **lokalizacja gazomierzy prawidłowa**

4. Ocena przewodów instalacji gazowych w piwnicach: **instalacja gazowa nie przechodzi przez piwnicę**

a) przewody instalacji gazowej*: pomalowane niepomalowane

: spawane skręcane

b) przejścia instalacji przez ściany stan: dobry zły



UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, justynaflorczak1982@gmail.com

5. Liczba pionów instalacji gazowej: 1

5.1. Ocena pionów instalacji gazowej połączenia : **spawane X** skręcane

a) kurki odcinające piony (typ): **brak**

6. Szczelność instalacji gazowej:

a) przewody w piwnicach*: szczelne nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach: **instalacja gazowa nie przechodzi przez piwnicę**

b) piony instalacji gazowej*: **szczelne X** nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach: **bez uwag**

7. Ocena stanu technicznego gazomierza: **dobry X** zły

8. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem: **szczelne X** nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach:

Brak gazomierzy w lokalach: **4A/1**

9. Oznaczenie przewodów instalacji gazowej:

instalacja w całości pomalowana na kolor żółty **X**

instalacja częściowo pomalowana na kolor żółty

instalacja nie pomalowana na kolor żółty

10. Uwagi i zalecenia pokontrolne

.....

.....

.....



UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, justynaflorczak1982@gmail.com

Użyty detektor: **LOK nr 4126/22**

* niepotrzebne skreślić

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu 18.09.2022

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI : WRZESIEŃ 2023 r.

Protokół sporządził:

.....
(podpis i pieczętka sporządzającego protokół)

Przegląd wykonał:

Grzegorz Pawłowski
Świadectwo kwalifikacyjne
eksploatacja i dozór urządzeń
instalacji i sieci gazowych
Nr: 43-633/517/21

.....
(podpis i pieczętka wykonującego przegląd)